



A R E S

FD1 91/2023

FAKTÚRA VYDANÁ TUZEMSKÁ č. 91/23/01089

DODÁVATEL:

**ARES, spol. s r.o.**

Športová 5, 83104 Bratislava

Registrovaná v OR MS Bratislava III, odd. Sro, vložka 6237/B

IČ: 31363822 DIČ: 2020336626

IČ DPH: SK2020336626

Tel.: +421233104641

Internet: www.ares.sk

E-mail: ares@ares.sk

Bank. spojenie: 2624340299/1100, Tatrabanka

IBAN: SK30 1100 0000 0026 2434 0299

Swift: TATRSKBX

ODBERATEL:

**Materská škola Alberta Molnára Szencziho Senec  
Szenczi Molnár Albert Óvoda Szenc  
Fándlyho 20****903 01 Senec  
Slovensko**

IČ: 31816720 DIČ: 2021664843

VARIABILNÝ SYMBOL: 912301089

KONŠTANTNÝ SYMBOL: 0008

DÁTUM VYHOTOVENIA: 5. 10. 2023

DÁTUM USKUTOČNENIA ZDANITELNÉHO PLNENIA: 4. 10. 2023

DÁTUM SPLATNOSTI: 19. 10. 2023

FORMA ÚHRADY:

REGISTER:

**Materská škola Alberta Molnára Szencziho Senec  
Szenczi Molnár Albert Óvoda Szenc  
Fándlyho 20; 903 01 Senec; Slovensko**

MIESTO DODANIA:

**Materská škola Alberta Molnára Senec  
Fándlyho 20  
903 01 Senec  
Slovensko**

SÚVISIACE DOKLADY

POZNÁMKA

**ODBORNÁ KONTROLA\_ZP0516**

| POLOŽKA   | MNOŽSTVO    | MJ | CENA MJ      | DPH         | CELKOM           |
|---|-------------|----|--------------|-------------|------------------|
| Fakturuje vám za odbornú kontrolu Zvislej plošiny Z200, výrobné číslo ZP0516, rok výroby 2018 . |             |    |              |             |                  |
| <b>1. Revízia zdvíhacích zariadení (kód CPA 71)</b>   | <b>1 ks</b> |    | <b>80,00</b> | <b>20%</b>  | <b>80,00 EUR</b> |
|   | SADZBA DPH  |    | ZÁKLAD DPH   | ČIASTKA DPH |                  |
|   | 20%         |    | 80,00        | 16,00 EUR   |                  |
| VYDAL   | PREVZAL     |    | CELKOM       |             | <b>96,00 EUR</b> |

VYSTAVIL: Simona Ďuriačová

Prílohy: Protokol z odbornej prehliadky

|                                 |   |  |    |     |
|---------------------------------|---|--|----|-----|
| 41                              |   | Materská škola<br>Alberta Molnára Szencziho Senec<br>Szenczi Molnár Albert Óvoda Szenc<br>Fándlyho 20, Senec |    | BAV |
| Dátum: 10.10.2023, uls. 19. 10. |   |  |    |     |
| Evidenčné číslo:                | 1 | Číslo spisu:   |    |     |
| Prílohy/listy:                  | 1 | Vybavuje:  | my |     |

ARES, spol. s r.o.  
Športová 5  
83104 Bratislava  
IČO: 31363822 DIČ: 2020336626  
IČ DPH: SK2020336626  
-1-



# Opakovaná odborná kontrola a skúška

## ZVISLÁ PLOŠINA Z200

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Prevádzkovateľ:       | Materská škola Alberta Molnára Senec, Fándlyho 20, 903 01 Senec |  |
| Miesto                | Materská škola Alberta Molnára Senec, Fándlyho 20, 903 01 Senec |  |
| Dodávateľ :           | Ares, spol. s r.o., Športová 5, 831 03 Bratislava               |  |
| Montážna organizácia: | Ares, spol.s r.o., Športová 5, 831 03 Bratislava                |  |
| Typ plošiny:<br>Z200  | Výrobné číslo:<br>ZP 0516                                       | Rok výroby:<br>2018                          |
| Nosnosť:<br>315 kg    | Doprava osôb : 1 imobilná<br>osoba na invalidnom vozíku         | Dopravná rýchlosť:<br>0,15 m·s <sup>-1</sup> |
| Počet staníc: 2       | Počet nástupišť: 2  | Zdvih:                                       |
| Dátum skúšky:         | Číslo protokolu :   | Dátum ďalšej<br>kontroly:                    |
| 4.10.2023             | 23109   | 4/29   |



*Muej*

## Zhodnotenie skúšky a kontroly:

Zariadenie plošiny vyskúšané v rozsahu Prílohy C STN EN 1570 je:

- Schopné bezpečnej prevádzky
- Nie je schopné bezpečnej prevádzky

## Informatívne merania:

| Por. č |                               |        |   |
|--------|-------------------------------|--------|---|
| 1.     | Prázdna plošina smerom hore:  | 2,35 A |   |
| 2.     | Prázdna plošina smerom dolu:  | 2,6 A  |   |
| 3.     | Zaťažená plošina smerom hore: | 3,1 A  |   |
| 4.     | Zaťažená plošina smerom dolu: | 3,5 A  |   |
| 5.     | Impedancia Rs:                | 0,55   | Ω |
| 6.     | Prechodový odpor:             | 0,1    | Ω |

Použité prístroje : UNIMER 09, ELECTRON 0540; Kliešťový multimeter CHAUVIN ARNOUX, F03, 168563

PRETRVÁVAJÚCE NEDOSTATKY Z MINULÝCH KONTROL:

ZISTENÉ NEDOSTATKY PRI KONTROLE:

NÁVRH OPATRENÍ:

~~BEZ SERVISU~~



Skúšku vykonal : revízny technik Martin Drobny  
Pečiatka s evidenčným číslom osvedčenia:

pracovný výkon hod. : 0,5 hod  
čas strávený na ceste : 0,5 hod

Podpis: .....

Dátum: 4.10.2023

ARES spol. s r.o.

Materská škola  
Alberta Molnára Szencziho Senec  
Szenczi Molnár Albert Óvoda Szenc  
Fáridlyho 20, Senec

**Príloha č.1**

**Cenová špecifikácia k zmluve o servise č. 3295-S2023**

Objekt

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <u>Typ zvislej plošiny</u> | <u>Výrobné číslo</u> |
| Z200                       | ZP0516               |

**Cena**

**1/2 ročná skúška : 80,- bez dph**

Vykonáva odborný pracovník -revízny technik zdvíhacích zariadení

- Kontrola mechanických častí, spínačov a bezpečnostného okruhu
- Funkčná skúška ( jazda )

**bežný servis pri ½ ročnej skúške : 45,- bez dph**

okamžité odstránenie drobných závad zistených pri prehliadke bez použitia materiálu v nasledujúcom rozsahu:

- Kontrola, nastavenie zastávok a nájazdov
- Opravy elektroinštalácie a jej údržba